


Krok 1 tylko dla pierwszego montażu umieść stelaż (1) w żądanym miejscu

Stelaż (1) może zostać:

a) przykręcony do drzwi
za pomocą 5 wkrętów
(na obrazku pokazano
rekomendowaną
metodę)

lub


b) przyklejony za
pomocą dwustronnej
taśmy klejącej



UWAGA- śruby należy wkręcić równo, tak aby nie odstawaly ponad powierzchnię stelażu

Krok 2 aktywuj wskaźnik zużycia

zlokalizuj wskaźnik zużycia na
tylnej części frontowego
panelu i z umiarkowaną siłą
wciśnij odstającą kulka z
płynem aż poczujesz jej
wewnętrzne pęknięcie
(zobacz obrazek przed i **PO**)




Krok 3 nałóż przedni panel (2)

nałóż przedni panel
magnetyczny (2) na
stelaż (1) i upewnij się że
ten umieszczony jest
poprawnie, nie
przemieszcza się i nie
spada




Krok 4 wymień przedni panel (2) (po 12 miesiącach)

nałóż przedni panel magnetyczny
(2) na stelaż (1) i upewnij się że
ten umieszczony jest poprawnie,
nie przemieszcza się i nie spada



Zawartość opakowania



1 x naklejka

Potrzebujesz Pomocy?

zadzwoń +48 662 936 924 **e-mail:** sales@mosfor.com lub sprawdź nasze filmy z montażu na stronie **purehold.pl**

Utylizacja

Pokrywy uchwytów Purehold LEVER wykonane są z tworzywa ABS i mogą być poddane recyklingowi.

Proszę sprawdzić w lokalnym zakładzie lub w zespole zajmującym się zbiórką, czy mogą one zostać tam poddane recyklingowi.



Gwarancja

Produkt ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne korzyści higieniczne dzięki unikalnej, antybakteryjnej powłoce z jonami srebra. Powłoka ta z czasem stopniowo się zużywa, a użytkownicy są informowani o konieczności zmiany produktu, gdy wskaźnik wizualny zmieni kolor na czerwony. Podczas normalnego użytkowania, Purehold gwarantuje, że produkt pozostanie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od daty instalacji. W zastosowaniach o bardzo dużym natężeniu ruchu może być konieczna częstsza wymiana uchwytu, co stanie się widoczne po poważnym pogorszeniu wyglądu powierzchni (tj. po pojawieniu się wielu wyraźnych zarysowań powierzchni).